

Pins moteurs

Q - 1 : En vous aidant de la page [boucle for](#) et la page [moniteur série](#) déterminer les ports liés à la roue gauche, à la roue droite, à la LED L centrale. Faire alors tourner la roue droite pendant 500 ms, puis la roue gauche pendant 500 ms, puis allumer la LED L pendant 500 ms.

RAPPEL on peut lancer le moniteur série en pressant `ctrl+shift+M`.